Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 33099

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00033099
Originador: 16972 IRIS JORDAN

OT fecha creacion: 05/02/2016
OT fecha/hora impresion: 05/02/2016 15:52:14

Detalles del Equipo

Equipo:	LB007 740B CAT	Descripcion:	Lube & Fuel Truck
Serie:	L4E02795	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,697.20	Fecha/Hr. Requerida:	06/02/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - MAINTENANCE - 500HRS		
Sistema:		Grupo:	
		Tecnico:	
		Teller:	
		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Drenó y reemplazo aceite motor
Reemplazaron filtros de aire, A/C motor, diesel, transfer, separador de agua, transmision
inspeccion completa
Tomaron muestras en general

Observaciones:

HOROMETRO : 7734.0

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR